

Absender
VKT3 BERGER, MARTIN Fax 8555
Betrifft
TI-1-0298-Box

Datum
03.02.98
bx1028

Empfänger: KUNDENDIENST - LEITUNG

1

T E C H N I S C H E I N F O R M A T I O N
Nr. 2/98

B O X S T E R
KD-Nr. 1559

FAHRZEUG-TYP: Boxster

MODELLJAHR: alle ab 97 (V)

BETRIFFT: "Rasselgeräusche" aus dem Motor beim Starten.

HINWEIS:

Beim Starten des Motors nach längerer Standzeit (z.B. über Nacht) kann für Sekundenbruchteile ein "Rasselgeräusch" aus dem Motor hörbar sein.

Das Geräusch wird durch die Kettenspanner verursacht, aus denen während der Standzeit eine geringe Menge Öl (Leckoel) austritt.

Dies ist toleranzbedingt und verursacht keine Folgeschäden.

Wir bitten Sie, an beanstandeten Fahrzeugen keine Reparaturversuche durchzuführen.

S. Guttenson VKT3 Tel.8263